


Testeur T30 pour la surveillance de l'état de la machine



Références et désignation

T30-1	Testeur T30, version Basic
T30-2	Testeur T30, version Logger
T30-3	Testeur T30, version Expert
13603	Module de communication
CAB-31	Câble de liaison informatique, 25 Mâle/ 25 Femelle
CAB-32	Câble de liaison informatique, 25 Mâle/ 9 Femelle
CAS-14	Sac de transport
CAS-15	Mallette à cases
EMD-13	Bandoulière
FUP-01	Fiches de suivi pour T30, bloc de 25 (mm)
FUP-03	Fiches de suivi pour T30, bloc de 25 (inch)

Surveillance des ondes de choc

TRA-20	Transducteur à connexion rapide pour goujon de mesure
TRA-22	Transducteur d'onde de choc, sonde
TRA-30	Transducteur d'onde de choc à connexion rapide
EAR-10	Casque d'écoute et câble
EAR-11	Ecouteurs pour casque de protection et câble
CAB-07	Câble pour borne de mesure, 1,5 m (6 ft)

Surveillance vibratoire

TRV-12	Transducteur de vibration M8 (0 à 1000 Hz)
TRV-13	Transducteur de vibration UNF 1/4"-28 (0 à 1000 Hz)
TRV-22	Transducteur de vibration, M8
TRV-23	Transducteur de vibration, UNF 1/4"-28
TRX-16	Base aimantée pour transducteur de vibrations
TRX-17	Sonde pour mesure vibratoire
VIC-19	Câble pour transducteur de vibration, 1,5 m (6 ft)

Surveillance de la vitesse de rotation

TAD-10	Adaptateur de contact, sonde du tachymètre
TAD-11	Contact de centre, court
TAD-15	Contact de centre, long
TAD-12	Roue de contact, mètre/mn
TAD-13	Roue de contact, yards/min
TAD-17	Roue de contact, feet/min
TAD-14	Pastilles réfléchissantes (45), 5 feuillets
TAD-16	Pastilles réfléchissantes petites, 5 feuillets
TAD-18TA	Sonde du tachymètre avec câble

Surveillance de la température

TEN-10	Pointe de contact pour surface
TEN-11	Pointe de contact pour liquide
TEM-11	Sonde, mesure de la température et câble

Pièces de rechange

13108	Embout pour sonde (TRA-22)
CAB-02	Câble pour TRA-20, 1,5 m (5 ft)
CAB-06	Câble pour TRA-22, 1,5 m (5 ft)
CAB-10	Câble spiral pour TAD-18, TEM-11
CAB-30	Câble pour TRA-30, 1,5 (5 ft)
90022	Piles 1,5 V alcalines, AA

